

## EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

### BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana 1 of 3

### HumiSeal Thinner 521

Revize 8  
Datum revize 13-Jul-2006

#### 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

**Název výrobku** HumiSeal Thinner 521

**Společnost** HumiSeal Europe  
Alasan House  
Albany Park  
Frimley Road  
Camberley  
Surrey  
GU16 7PH  
United Kingdom

**Telefon** +44 (0)127 6691100

**Fax** +44 (0)127 6691227

#### 2. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

##### Nebezpečné složky

	Conc.	CAS	EINECS	symboly/R-věty
Xylene (Xylen (všechny isomery))	90 - 100%	1330-20-7	215-535-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38

#### 3. IDENTIFIKACE RIZIK

**Hlavní rizika** Hořlavý Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Dráždí kůži.

#### 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

**Kontakt s kůží** Okamžitě smyjte množstvím mýdla a vody.

**Kontakt s očima** Ihned začněte vyplachovat otevřené oko množstvím vody po dobu 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

**Vdechnutí** Osobu po expozici přesuňte na čerstvý vzduch.

**Požítí** NEVVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Vyhledejte lékařskou pomoc.

**Všeobecné informace** Nezbytná je okamžitá lékařská pomoc.

#### 5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

**Hasící prostředky** Použijte podle potřeby: (CO2) oxid uhličitý, suchá chemikálie, pěna .

**Ochranné prostředky** Je-li to nutné, požívejte vhodné dýchací vybavení.

# HumiSeal Thinner 521

Revize 8  
Datum revize 13-Jul-2006

## 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

<b>Osobní bezpečnostní opatření</b>	Zajistěte odpovídající větrání pracovní místnosti.
<b>Ochrana životního prostředí</b>	Zabraňte průniku výrobku do odpadu.
<b>Metody čištění</b>	Odstraňujte pomocí inertního, absorpčního materiálu. Umístěte do vhodných, označených kontejnerů na likvidaci.

## 7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

<b>Manipulace</b>	Zajistěte odpovídající větrání pracovní místnosti.
<b>Skladování</b>	Skladujte v původní nádobě. skladujte při teplotě mezi 5 °C a 25 °C Skladujte na chladném, suchém, dobře větraném místě. Nádoby musí být pevně uzavřeny.

## 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### Expoziční limity

Xylene (Xylen (všechny isomery))	PEL mgm-3: 200 Poznámky: D	NPK-P mgm-3: 400 Faktor prepoctu na ppm: 0.230
-------------------------------------	-------------------------------	---

<b>Ochrana dýchacích cest</b>	Je-li to nutné, požívejte vhodné dýchací vybavení. Nasadte si: Vhodné dýchací vybavení.
<b>Ochrana rukou</b>	rukavice odolné vůči chemikáliím (PVC)
<b>Ochrana očí</b>	Zamezte styku s očima. Při nebezpečí vystříknutí si nasadte: Ochranné brýle
<b>Ochranné vybavení</b>	Zamezte styku s kůží a očima.

## 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

<b>popis</b>	tekutý
<b>Barva</b>	bezbarvý
<b>aroma</b>	aromatický
<b>Bod varu</b>	140°C
<b>teplota vznícení</b>	25°C

## 10. STÁLOST A REAKTIVITA

<b>stabilita</b>	stabilní
<b>materiály, kterým je třeba se vyhnout</b>	silná oxidační činidla
<b>nebezpečné produkty rozkladu</b>	oxidy uhlíku

## 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

<b>koroze</b>	Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
<b>opakovaná nebo prodloužená expozice</b>	Opakovaná nebo prodloužená expozice může zapříčinit dermatitidu.

## 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

## 13. POKYNY K LIKVIDACI

<b>Všeobecné informace</b>	Likvidujte jako zvláštní odpad v souladu s místní, regionální a národní směrnice.
----------------------------	---

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

# HumiSeal Thinner 521

Revize 8  
Datum revize 13-Jul-2006

## 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### ADR/RID

UN 1263	Skupina balení III
třída 3	ID 33
Správné označení pro námořní dopravu PAINT	

### IMDG

UN 1263	Skupina balení III
třída 3	znečištění moře .
kód EmS F-E S-E	

### IATA

UN 1263	Skupina balení III
třída 3	Druhotná rizika -
Informace o způsobu balení (náklad) 310	maximální množství 220 L
Informace o způsobu balení (pasažér) 309	maximální množství 60 L

## 15. INFORMACE O PŘEDPÍSECH

symboly Xn - Zdraví škodlivý



**R-věty**

R10 - Hořlavý  
R20/21 - Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.  
R38 - Dráždí kůži.

**S-věty**

S9 - Uchovávejte obal na dobře větraném místě.  
S16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.  
S25 - Zamezte styku s očima.  
S29 - Nevylévejte do kanalizace.  
S36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

## 16. DALŠÍ INFORMACE

**seznam pojmů týkajících se rizika v oddíle 2**

R10 - Hořlavý  
R20/21 - Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.  
R38 - Dráždí kůži.

**další informace**

Informace obsažené v tomto Materiálu o bezpečnosti jsou pouze návodem pro bezpečné používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Tyto údaje odpovídají současným znalostem a přesvědčení v době publikování materiálu, avšak nelze zaručit jejich výstižnost. Uvedené informace se týkají pouze specifického jmenovaného výrobku a nemusejí být platné v případě, že daný výrobek bude používán v kombinaci s jiným materiálem nebo v rámci jiného postupu. Handle and store under inert gas  
Manipulujte a skladujte v inertním plynu.

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227