

# EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

## SICHERHEITSDATENBLATT

Seite 1 of 3

### HumiSeal Thinner 521

Version 8  
Änderungsdatum 5-Apr-2007

#### 1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

**Produktname** HumiSeal Thinner 521  
**Firma** Stannol Gmbh  
Oskarstrasse 3-7  
D-42283 Wuppertal  
Germany  
**Telefon** 011-49-202-585156  
**Fax** 011-49-202-585111

#### 2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

##### Gefährliche Wirkstoffe

	Conc.	CAS	EINECS	Symbole/R-Sätze
Xylene (Xylol)	90 - 100%	1330-20-7	215-535-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38

#### 3. MÖGLICHE GEFAHREN

**Hauptgefahren** Entzündlich Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.  
Reizt die Haut.

#### 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

**Hautkontakt** Unverzüglich mit reichlich Seife und Wasser abwaschen.  
**Augenkontakt** Bei geöffnetem Lidspalt unverzüglich 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen.  
Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.  
**Einatmen** Die betroffene Person an die frische Luft bringen.  
**Verschlucken** KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN. Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.  
**Allgemeine Angaben** Sofortige ärztliche Hilfe ist notwendig.

#### 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

**Brandbekämpfungsmittel** Soweit erforderlich verwenden: kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), löschpulver, schaum.  
**Schutzausrüstung** Wenn nötig, geeignete Atemschutzausrüstung tragen.

# HumiSeal Thinner 521

Version 8  
 Änderungsdatum 5-Apr-2007

## 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

<b>Persönliche Vorsichtsmaßnahmen</b>	Im Arbeitsgebiet für ausreichende Lüftung sorgen.
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	Das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
<b>Verfahren zur Reinigung</b>	Mit inertem, gut absorbierendem Material aufsaugen. Zur Entsorgung in geeignete, beschriftete Behälter umfüllen.

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

<b>Handhabung</b>	Im Arbeitsgebiet für ausreichende Lüftung sorgen.
<b>Lagerung</b>	Im Originalbehälter aufbewahren. Bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Kühl, trocken und mit ausreichender Luftzufuhr lagern. Die Behälter gut verschlossen aufbewahren.

## 8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

### Expositionsbegrenzung

Xylene (Xylol)	Grenzwert ppm: 100 Spitzenbegr Überschreitungsfaktor: 2(II)	Grenzwert mgm3: 440 Bemerkungen: DFG, H
<b>Atemschutz</b>	Wenn nötig, geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Folgendes tragen: Geeignete Atemschutzausrüstung .	
<b>Handschutz</b>	Chemikalienbeständige Handschuhe (PVC)	
<b>Augenschutz</b>	Berührung mit den Augen vermeiden. Im Falle von Versprühungen tragen Sie Folgendes: Schutzbrille.	
<b>Schutzausrüstung</b>	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.	

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Beschreibung</b>	Flüssigkeit.
<b>Farbe</b>	Farblos.
<b>Geruch</b>	Aromatisch.
<b>Siedepunkt</b>	140°C
<b>Flammpunkt</b>	25°C

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

<b>Stabilität</b>	Stabil.
<b>Zu vermeidende Stoffe</b>	Starke Oxidierungsmittel.
<b>Gefährliche Abbauprodukte</b>	Kohlenoxide.

## 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

<b>Korrosivität</b>	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
<b>Wiederholte oder längerfristige Exposition</b>	Wiederholte oder längerdauernde Exposition kann zu Dermatitis führen.

## 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

<b>Allgemeine Angaben</b>	Entsorgung als Sondermüll gemäß lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften .
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Manufactured by: Humiseal Europe,  
 Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
 Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

Druckdatum 5-Nov-2008

# HumiSeal Thinner 521

Version 8  
 Änderungsdatum 5-Apr-2007

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

MTD (Mittlere Tagesdosis)  
 / EAD (Empfohlene  
 Anfangsdosis)

UN-Nummer 1263  
 Klasse 3

Versandname pAINT.

Verpackungsgruppe III  
 Kemler-Zahl 33

IMDG (Gefahrgut im  
 Seetransport)

UN-Nummer 1263  
 Klasse 3

EmS-Code F-E S-E

Verpackungsgruppe III  
 Meeresverschmutzer .

IATA (Gefahrgut als  
 Luftfracht)

UN-Nummer 1263  
 Klasse 3

Verpackungsgruppe III  
 Untergeordnetes -  
 Risiko

Verpackungsanweisu 310  
 ngen (Frachtgut)

Maximalmenge 220 L

Verpackungsanweisu 309  
 ngen (Insasse)

Maximalmenge 60 L

## 15. VORSCHRIFTEN

Symbole

Xn - Gesundheitsschädlich



R-Sätze

R10 - Entzündlich.

R20/21 - Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

R38 - Reizt die Haut.

S-Sätze

S9 - Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S16 - Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

S25 - Berührung mit den Augen vermeiden.

S29 - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

S36/37 - Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

## 16. SONSTIGE ANGABEN

Text der

R10 - Entzündlich.

Gefahrenhinweise in  
 Abschnitt 2

R20/21 - Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

R38 - Reizt die Haut.

Weitere Angaben

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich als Richtlinien für die sichere Verwendung, Lagerung und Handhabung des Produktes. Diese Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt, es wird jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit übernommen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben. Handhabung und Lagerung unter Edelgas .

Manufactured by: Humiseal Europe,  
 Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
 Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

Druckdatum 5-Nov-2008